



REGISTRE - SIGNALISATION

Au 10 août 2022

No de requête & Date	Description de la demande	Principaux enjeux	Informations et/ou proposition au conseil municipal	Suivi
2022-00307 28-07-2022	Demande de dos d'âne Rue Cerisiers	Vitesse	Analyse prévue en 2022	
2022-00261 05-07-2022	Demande d'ajout d'enseignes de ralentisseur de vitesse Rue Maple	Sécurité routière	Analyse prévue en 2022	
2022-00260 05-07-2022	Demande d'ajout de dos d'âne Rue Wexford	Circulation Vitesse	Analyse prévue en 2022	
2022-00245 20-06-2022	Demande de photo radar Rue Kiley	Circulation Vitesse	Analyse prévue en 2022	
2022-00196 18-05-2022	Stationnement interdit Rue Kilkenny	Stationnement interdit	Demande de résolution de non stationnement des 2 côtés de la rue	Résolution adoptée (233-06-22)
2022-00194 18-05-2022	Ajout d'enseignes de ralentisseur de vitesse Rue Beauvais / Base	Vitesse	Analyse prévue en 2022	
2022-00134 26-04-2022	Ajoute de dos d'âne ou enseignes dans la rue Rue Beauvais	Circulation	Analyse prévue en 2022	Suivi téléphonique Transfert à la Sureté du Québec
2022-00192 17-05-2022	Ajout de dos d'âne Rue Miller	Vitesse	Analyse prévue en 2022	Transfert à la Sureté du Québec

2022-00185 13-05-2022	Ajout d'enseignes de ralentisseur de vitesse Rue Mélèzes	Vitesse	Analyse prévue en 2022	Accusé réception
2021-00374 11-11-2021	Réduction de la vitesse 644 rue des Mélèzes	Vitesse	Balises déjà installées de 40km/h Analyse de la baisse de vitesse de 40km/h à 30km/h dans les quartiers qui en font la demande. (Fév 2022)	Suret� du Qu�be avis�e. Demande soumise au conseil. Actions � suivre.
2022-00183 13-05-2022	Peindre ligne jaune retricissement du pont Rue Gosford	S�curit� routi�re	Analyse prévue en 2022	
2022-00177 11-05-2022	Ajout de dos d'�ne Rue Hillside	Circulation Vitesse	Analyse prévue en 2022	Accus� reception Transfert � la Suret� du Qu�bec Installation de deux dos d'�ne
2022-00172 06-05-2022	Ajoute de dos d'�ne Rue Hillside	Vitesse	Analyse pr�veue en 2022	
2021-00330 10-10-2021	Diminuer la vitesse de circulation � 40km/h. Installation d'un dos d'�ne 94 rue Hillside	S�curit� routi�re	Balises d�j � install�es de 40km/h Analyse de la baisse de vitesse de 40km/h � 30km/h dans les quartiers qui en font la demande. (F�v 2022) Analyse dos d'�ne. (F�v 2022) Veut un suivi �crit.	Suret� du Qu�bec avis�e. Demande soumise au conseil. Actions � suivre.
2022-00168 09-05-2022	Ajoute de dos d'�ne Rue Dublin	Circulation (vitesse)	Analyse pr�vue en 2022	Transfert � la Suret� du Qu�bec
2022-00036 21-02-2022	Demande d'installer un arr�t stop Coin Gosford et Dublin	Circulation	Demande de r�solution Proposition d'installer lumi�re jaune/rouge	Report� au conseil de mai 2022.
2022-00109 08-04-2022	Ajoute de dos d'�ne ou enseigne 40Km/h Rue Grogan	Circulation	Analyse pr�vue en 2022	

2022-00054 07-03-2022	Interdire la circulation de VTT	Sécurité routière		Soumis au conseil (04-04-2022) Voir dossiers 2021-00230 et 2021-00227
2021-00314 15-09-2021	Installation dos d'âne ou un arrêt stop 34 rue Grogan	Tournant non utilisé adéquatement	Recommandons que cette partie de rue soit lignée (ligne jaune pleine) sur une portion de la rue ex.: rue St-Martin (Été 2022)	Accusé réception. Appel téléphonique. Actions à suivre.
2021-00230 04-07-2021	Interdire VTT Rue Wexford (près de l'écurie)	Sécurité routière	Requête soumise au Conseil et actions à suivre.	Accusé réception. Actions à suivre. M.Lemire analyse la problématique.
2021-00227 03-07-2021	Interdire VTT 182 rue de Gosford	Sécurité routière	Requête soumise au Conseil et actions à suivre.	Accusé réception. Actions à suivre. M. Lemire analyse la problématique.
Dossiers fermés				
2022-00299 01-08-2022	Remplacement du dos d'âne (mal situé et trop dur) Rue Garceau	Sécurité routière		Dossier fermé
2022-00293 28-07-2022	Demande d'ajout de dos d'âne Rue Cerisiers	Vitesse		Dossier fermé
2022-00259 05-07-2022	Vélo sur le pont en dehors du corridor Rue Gosford	Sécurité routière		Dossier fermé
2022-000106 05-04-2022	Enlever enseignes de dos d'âne devant future propriété Rue Oak	Localisation d'enseigne	Les enseignes doivent être enlevées.	Lettre accusé réception. Travaux fait. Dossier fermé.
2022-00108 11-04-2022	Ajouter des rues de stationnement l'hiver	Stationnement		Rencontre avec la citoyenne. Dossier fermé.

2022-00049 28-02-2022	Demande d'installer enseigne de non stationnement Rue Chapman	Stationnement	Demande de résolution	4ème demande du citoyen. Résolution adoptée (04-04-2022) Numéro : 142-04-22 Dossier fermé.
2022-00041 22-02-2022	Demande d'installer un dos d'âne Rue Donaldson	Circulation		Accusé réception. Demande annulée. Dossier fermé.
2022-00035 21-02-2022	Demande d'installer un arrêt stop Coin St-Patrick et St-Martin	Circulation	Demande de résolution	Résolution adopté (04-04-2022) Numéro : 139-04-22 Dossier fermé.
2022-00023 03-02-2022	Installation enseignes pont des Irlandais Rue Gosford	Circulation		Deux enseignes sont installées pour indiquer le rétrécissement. Le pont devrait être réparé à l'été 2022 et il y aura une voie de contournement. Dossier fermé.
2022-00022 01-02-2022	Permission de se stationner Rues Chapman et Dauphin	Stationnement		Appel téléphonique. Dossier fermé.
2022-00014 27-01-2022	Installation enseignes de non stationnement Rue Landrigan	Stationnement	Demande de résolution	Résolution adoptée. (07-02-2022) No 051-02-22 Enseignes installées. Dossier fermé.
2022-00013 25-01-2022	Installation enseignes de non stationnement dans le rond point 100 rue Wexford	Stationnement	Visite des lieux enseignes déjà installées.	Enseignes installées. Dossier fermé.
2022-00010 21-01-2022	Bouton pour arrêt des piétons ne fonctionne plus 435 boulevard Jacques-Cartier	Sécurité routière	MTQ informé	MTQ informé. Suivi téléphonique. Dossier fermé.

2022-00004 01-01-2022	Motoneigistes boulevard Jacques-Cartier	Sécurité routière	Le chemin doit être bloqué	Accusé réception. MTQ informé. Patrouilleur motoneigistes vont surveiller ce secteur. Suivi auprès de la MRC.
2022-00002 13-01-2022	Installation enseigne de non stationnement rue du Parc	Stationnement		Résolution adoptée (17-01-2022) No 019-01-22
2021-00416 15-12-2021	Arrêt stop lumineux non-respecté 7 rue William	Vitesse de circulation		Sureté du Québec avisée. Interventions de la Sureté, constats émis. Dossier fermé.
2021-00398 03-12-2021	Ajout de dos d'âne Rue St-Patrick	Vitesse de circulation	Balises déjà intallées de 40km/h Pancarte attention à nos enfants	Accusé réception. Sureté du Québec et compagnie de transport scolaire avisées. Dossier fermé.
2021-00348 21-10-2021	Installation de dos d'âne 61 rue Hillside	Sécurité routière	Balise de 40km/h déjà installée.	Accusé réception. Dossier fermé.
2021-00343 21-10-2021	Un entrepreneur bloque la rue Rue des Mélèzes	Circulation	Réalisation normale des travaux.	Visite des lieux. Travaux de pavage normal. Travaux terminés. Dossier fermé.
202100333 15-10-2021	Stationnement dans la rue et absence de lumière Rue Tara	Sécurité routière	Nouvelle rue dans la ville. Plusieurs travaux en cours. La rue appartient au promoteur.	Les travaux seront approuvés par le directeur des travaux publics. Dossier fermé.

202100329 08-10-2021	Installation de pancarte interdiction de stationner. Indication d'arrêt non utilisé. Piste cyclable rue de la Station.	Sécurité routière	Les indications de stop sont visibles et en position. Les travaux de la piste cyclable sont terminés.	Sureté du Québec avisée. Travaux effectués. Dossier fermé.
2021-00319 16-09-2021	Rediriger les véhicules lourds sur la route 369. Rue Dublin	Éviter la détérioration de la rue	Aucune action requise.	Accusé réception. Suivi téléphonique. Visite des lieux. Discussion avec le citoyen. Aucune action requise. Dossier fermé.
2021-00316 15-09-2021	Installation de pancartes interdiction de stationner. 22 rue Chapman	Facilité la circulation Obstruction des entrées	Analyse prévue en 2022 car diminution du nombre de véhicules stationnés dans la rue.	Appel téléphonique pour accuser réception. Actions à suivre. Études à venir en 2022.
2021-00306 09-09-2021	Installation de pancarte interdiction de stationner. Coin Kilkenny et boul. Fossambault	Réduction de l'achalandage îles sablonneuses et Lac St-Joseph	Problématique connue. Recommandations à suivre (Été 2022)	Appel téléphonique pour accuser réception. Résolution adoptée (233-06-22)
2021-00301 01-09-2021	Installation de pancartes interdiction de stationner. 7 rue Savoy	Obstruction des entrées	Pourparlers entre l'école et le fédéral pour l'agrandissement du stationnement.	Rencontre avec la direction de l'école.